# 単位水量測定用音叉式電子天びん TS一30K

## 取扱説明書

- ●はかりを安全に正しく使用していただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分理解した上で正しくお使いください。
- ●この取扱説明書は、お読みになった後も本体の近くに大切に保管し、必要な時にお読みください。
- ●保証書を別添付しています。お手数ですが、必要事項をご記入の上、弊社宛にFAXをお願い致します。

# 新光電子株式会社

1	使用上	の注意	2
2	各部の	なまえ	
	2.1	本体部	5
	2.2	液晶表示と操作キー	6
3		の据え付け	
	3.1	据え付け	8
	3.2	動作確認	9
	3.3	使用区域の設定	10
4	はかり	の操作	
	4.1	風袋引き操作	11
	4.2	手動ホールド操作	12
	4.3	自動ホールド操作	13
	4.4	表示目量を切り替える	14
5	ファン	クション	
	5.1	ファンクションの設定・確認 -	16
	5.2	ファンクションの内容	17
6	はかり	の校正	18
7	乾電池	駆動時の注意	20
8	故障と	思ったら	21
a	什样 <b>-</b>		22

#### 使用上の注意

- ▶ この「使用上の注意」は、お使いになる人や他の人への障害及び物的損害の発生を未然に防 ぐために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。
- 取扱いを誤った場合に発生が想定される障害・損害の程度や、はかりの品質・性能への影響 を次の「注意」と「推奨」に分けて表示し、絵表示を使って説明します。

### △ 注 意

取扱いを誤った場合、人が障害を負ったり、家屋・家財・ペットに かかわる拡大損害の発生が想定される内容です。状況によって は重大な結果になる可能性もありますので、安全にお使い頂くた めに必ずお守りください。

### 推奨

はかりの品質、信頼性を維持するために理解して頂きたい内容です。

#### 絵表示の意味

絵表示には具体的な指示内容が描かれています。



: 必ず実行して頂きたい「強制」事項を表します。 例



強制記号



: してはいけない「禁止」事項を表します。



### △ 注 意





#### ◆分解・改造をしない

- 故障、発熱の原因になります。
- ・弊社営業部又はサービスにお問い合わせ ください。





- ◆計量物を載せたまま、はかりを動かさない
  - 計量皿から物が落ちてけがをする恐れが あります。





#### ◆不安定な台や振動を受けやすい場所では 使わない

- 計量皿から、ものが落ちる恐れがあります。
- ・正確な計量ができなくなります。

# 0

#### ◆雨や水があたる場所で使わない

- ・感電やショートの恐れがあります。
- ・腐食して故障の原因となります。





#### ◆調節脚が浮いた状態では使わない

はかりがぐらつき、正確な計量ができなくなります。





#### ◆粉塵が多い場所では使わない

- ・爆発や火災の原因となる事があります。
- ・ショートや導通しなくなって、故障の原因に なる恐れがあります。

### 推奨





- ◆据え付け時や使用場所を変えた場合、 必ずはかりを校正する
- ・計量値に誤差が生じ、正確に計量できない 場合があります。



#### ◆周囲の温度・湿度の変化が激しい場所では 使わない

- 正確に計量できないことがあります。
- 周囲温湿度が 5°C~35°C、80%RH 内で お使いください。







#### ◆過負荷状態(a - E r r 表示)で放置しない

・破損や故障の原因となることがありますので、 すぐに載せている物を降ろしてください。





#### ◆直射日光が当る場所では使わない

- 表示が見づらくなることがあります。
- ・はかり内部の温度が上がり、正確に計量でき ない場合があります。





#### ◆揮発性の溶剤を使わない

- 本体が変形することがあります。
- ・本体の汚れは、空ぶき又は中性洗剤等を少量 含ませた布で落としてください。





#### ◆冷暖房機器の風があたる場所では使わない

・周囲の温度変化の影響により、正確に計量でき ない場合があります。






#### ◆床が柔らかい場所では使わない

・物を載せると、はかりが傾いて正確に計量でき ない場合があります。








#### ◆はかりを傾けて使わない

・傾いた状態では誤差が生じ、正確に計量でき ない場合があります。はかりは、平らな場所 に設置してください。

### 2 各部のなまえ


#### 2. 1 本体部





#### 2. 2 液晶表示と操作キー

#### 2. 2. 1 使用する表示記号



表示	内容	
g	グラム単位	
→0←	ゼロ点表示	
→T←	風袋引き中表示	
0	はかりの安定表示(消えているときは非安定)	
▶上	1g目量時に点灯	
▶下	ホールド時に点灯	
M	点滅時は安定待ち中	
CAL	スパン調整時点灯・点滅	
	乾電池使用中に点灯『』。乾電池の容量が低下すると『□』の点滅に変わります。(「7 乾電池駆動で使う」20ページ参照)。	

#### 2. 2. 2 操作キーの名称とはたらき

操作キー		はたらき
電源	電源 キー	[短押し] はかりの電源を切る [長押し] はかりの電源を入れる
*	* +-	予備
#-1/4	ホールド キー	[短押し] 表示値をホールドする、ホールドを解除する
18/58	目量切替 キー	[短押し] 目量(5 g/1 g)を切換える [長押し] ファンクションを呼出す [更に長押し] スパン調整を呼出す
PD P	ゼロ/風袋引 キー	[短押し] ゼロ点設定、風袋引きにより表示をゼロにする [短押し] ファンクション時の機能を選択する

### 3 はかりの据え付け

#### 3. 1 据え付け

#### (1) 設置場所で、はかりの水平を調整する。

水平器内の気泡が中心にくるように、底辺四隅の調節脚を廻して水平を調整します。この時、はかりの四隅を上から軽く押して、設置面と調節脚の間にガタが無いようにしてください。





#### (2) 電池をットする。

付属の単一乾電池2本を、極性に注意してセットします。使用後、長期間はかりを使用しない時は、液漏れ防止のために必ず乾電池を取り出しておいてください。



#### 3. 2 動作確認





約1秒間 ON/OFF キーを押します。 表示器が点灯して動作状態になりま す。


#### 2 表示器を確認する




表示器の欠けや未点灯部が無いか、 確認してください。

約10秒後、ゼロ表示となります。

#### 3 表示の変化を見る





計量皿を軽く押して、表示が変化することを確認してください。

また、手を離すとゼロ表示に戻ること を確認してください。

#### 3.3 使用区域の設定

使用区域により地球重力の影響を受けて重量表示値が少し変わります。この変化を少なくするため、下の区域番号表を参照して使用区域を設定してください。<u>この設定は設置の際に1回だけ行い</u>ます。また設置場所が変更になった場合は、再度設定してください。

#### 3. 3. 1 はかりのファンクション設定を呼び出す

| 1g/5g | キーを押し続け、表示が『Func』に変わったら指を離してください。 ファンクションの設定となり、最初の項目『 *1円 下 E* (区域設定)』が表示されます。

#### 3.3.2 区域番号を設定する。

下の区域番号表を参照して、設置区域の番号になるようにゼロキーを押してください。(出荷時の区域設定は7区)

例 大阪府の場合 10区に設定、東京都の場合 9区に設定 1g/5g キーを6回押すとファンクションを終了します。これで地区設定は終了です。


※校正用分銅がある時は、この後「6 はかりの校正」(18 ペ-ジ)を行ってください。

#### 区域番号表


区域番号	使 用 区 域 に 属 す る 地 域
1	釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、
	留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内及び釧路支庁管内
2	札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、
	士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、
	恵庭市、石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内及び空知支庁管内
3	函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、
	桧山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内及び十勝支庁管内
4	青森県
5	岩手県及び秋田県
5	宮城県及び山形県
7	福島県、茨城県及び新潟県
8	栃木県、富山県及び石川県
9	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内及び小笠原支庁管内を除く。)
	福井県、京都府、鳥取県及び島根県
10	神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、山口県、
	徳島県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県及び香川県
1.1	東京都(八丈支庁管内に限る。)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県及び
	大分県
12	熊本県及び宮崎県
13	鹿児島県(名瀬市及び大島郡を除く。)
14	東京都(小笠支庁管内に限る。)
15	鹿児島県(名瀬市及び大島郡に限る。)
15	沖縄県

#### 4 はかりの操作

#### 4. 1 風袋引き操作




#### ☆ 追加した重量のみをはかる



#### 4. **2 手動ホールド操作** (ファンクション 5.// <u>d</u> / の時)



#### 4. **3 自動ホールド操作** (ファンクション 5.21. 点ご の時)



#### 4. 4 目量を切り替える



#### ☆ 操作のポイント ☆

- 1. はかりを長時間使用しない時は、必ず電池ボックスから乾電池を取り出しておいてください。 放置しますと液漏れによってはかりが破損する可能性があります。
- 2. はかりが安定な状態では安定表示『〇』が点灯し、非安定になると消えます。 数値のチラツキや安定表示が点灯したり消えたりする場合は、風、振動などの影響を受け ていますので、風防や除震装置などでこれらを防いでください。

#### ご注意

1 g 目量でご使用になる時は風や振動の影響を受けやすくなります。上記の対策を施すか、 風や振動の少ない室内使用時に1 g 目量にされることをお奨めします。




3. 表示をゼロまたは風袋引きすると、ゼロ表示となり『→0←』が点灯します。 風袋引きをした場合は、同時に『→T←』も点灯します。



- 4. 風袋引きをすると計量できる範囲が狭くなります。計量範囲=ひょう量--風袋重量
- 5. 物を載せて『ローとァァ』表示となる場合は、計量範囲を超えています。

#### 5. 1 ファンクションの設定・確認



#### 5. 2 ファンクションの内容

項目	設定値		内容	
区域設定	(Ar E.	1~ 15 ☆7	使用する区域番号に設定することで、重力の違い によるスパン変化を軽減することができます。	
オートゼロ (ゼロトラッキング)	2. R.O		停止 ゼロ点がわずかにズレた場合に、正確な 動作 ゼロに自動調整する機能です。	
オートパワーオフ	3. R.P.		停止(連続使用) 動作(約3分後に電源が切れる)	
応答速度	Ч <i>гЕ</i> .	<i>≵∃</i>	速い ↓ 遅い	
ホールド機能	5.HLd	<b>☆</b> 1	ホールド キーを押すとホールド、再度押すか計量物を取り去るとホールド解除。 計量物を載せて安定したら自動ホールド、 計量物を取り去るとホールド解除。	
インターフェース (本機無効)	5. LF.	‡0 1 2	常時、🛭 にしてください。	


<sup>☆</sup>は工場出荷時の設定状態です


#### 6 はかりの校正

電子はかりは重力加速度の影響を受けているため、使用する場所によって表示値が違います。このため、はかりを使用する前に、据え付け場所で校正する必要があります。また、長期間経過後や、 正確な表示値とならなくなった場合にも校正が必要です。

はかりを校正することを「スパン調整」といい、高精度の計量には必要な作業です。

#### ※スパン調整は、計量皿に何も載せずに行ってください。





#### ☆ 操作のポイント ☆

- 1. 手順2のとき、ホールドキーを押すと、スパン調整を中断し元の測定モードに戻ります。
- 2. スパン調整に使用する校正用分銅は、ひょう量の 1/2 以上のものをご使用ください。 より正確に校正するためには、ひょう量に近い分銅をご使用ください。
  - ※校正用分銅のご注文、お問い合わせも弊社で承ります。
- 3. スパン調整で校正した結果に問題がある場合は、次のエラーメッセージが表示されます。
  - ① 『ロ E r r 』: 校正用分銅がはかりのひょう量を超えています。
  - ② 『 / E - 』: 校正用分銅がはかりのひょう量の 1/2 以下です。
  - ③ 『 - - - - : 校正前と校正後の誤差が大きすぎ(1.0%以上)ます。
  - ※これらのエラーメッセージを表示した場合は、校正が行われません。 分銅を確認して、最初からやり直してください。正しい分銅で再度行っても同様の エラーメッセージが表示される場合は、弊社営業部またはサービスまでご連絡ください。

#### 7 乾電池駆動時の注意

#### 7. 1 仕様

- 乾電池 単1型×2本
  - マンガン乾電池R20 又は アルカリ乾電池LR20
- 駆動時間 連続約300時間\*(アルカリ乾電池使用時)
- ※乾電池のメーカ型式、保存状態、使用環境等によって駆動時間が異なります。

#### 7.2 使用上の注意

乾電池使用中は『■』が点灯しています。乾電池の容量が低下すると『□』の点滅に変わります。点滅表示に変わりましたら、急ぎ乾電池を交換してください。

### △ 注 意 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 1. 電池の分解や改造をしたり、±逆接続やショートは電池の損傷や破損の原因となるばかりでなく、はかり本体が故障、発火することがありますのでお止めください。
- 2. 電池を火中に投入すると破裂する場合がありますのでお止めください。
- 3. 長期間はかりを使用しない場合は、必ず電池を取り出しておいてください。放置しますと 液漏れによってはかりが破損する可能性があります。

# 9 故障と思ったら

※()内は参照ページ

		※()内は参照ページ
症状	原因	対応策
	・乾電池が装着されていない。又は使い	→乾電池を装着するか、使い
表示しない	切っている。	切った乾電池を新しいものに
		交換する。(8)
	・風、振動の影響を受けている	→使用上の注意の内容を確認
表示が安定しない	・はかりの載せ台がふらついている。	(15)
『M』の点滅のまま	・計量皿や風袋または、計量物が何か	
進まない	に触れている。	
	・1g目量になっている。	
	・風袋引きの操作を間違えている。	→風袋引きの見直し(11)
	・調節脚が浮き、水平が正しく	→水平状態の確認(8)
重量表示に誤差がでる	調整されていない。	
	・長期間経過または使用地域を変更した	→はかりのスパン調整を行う
	ため、表示値が変化した。	(18)
カ・ミ皇士を法士で	・風袋込みの重量がひょう量を超えた。	→総重量の確認
ひょう量まで達する	(計量範囲=容器+品物の重量)	→容器の見直し
前に『ロ・Eァァ』	・何らかの原因で機構部が損傷した。	→弊社サービス員又はご購入
と表示する		店へご相談ください
	<ul><li>計量皿やパンベースとはかりとの</li></ul>	→計量皿を取って本体の間を
『 <i>』 - E</i> 』表示	すき間に異物が入っている。	確認する
	・何らかの原因で機構部が損傷した。	
『 <i>b - E</i> 』表示	・静電気やノイズの影響を受けた。	→弊社サービス員又はご購入
『 <i>d - E</i> 』表示	・はかりの電気部が故障した。	店へご相談ください
スパン調整時	・ひょう量より重い分銅を使用した。	→正しいスパン調整手順の
『 <i>o - E</i> 』表示	・基準分銅がひょう量の 50%未満。	確認(18)
『 / - <i>E</i> 』表示	・校正の前後で 1.0%以上の誤差が	
『 <i>己‐E‐‐</i> 』表示	生じた。	
乾電池装着時	・オートパワーオフ機能が働いた。	→再度、電源をオンにする
表示が消える	・乾電池の容量が低下した。	必要ならオートパワーオフ
<b>『□■</b> 』が点滅する		機能を停止させる(16)
表示しない		→乾電池を交換する(8)

# 10 仕様

機種	T S - 3 0 K
ひょう量	30000g
目量	5g / 1g (ワンタッチ切替)
重量測定方式	音叉振動式
計量皿寸法 [mm]	220 × 220
風袋引き範囲	全ひょう量
液晶表示器	7 セグメント(先頭は 2 セグメント)最大 7 桁表示、セグメント高さ 16.5mm
校正(スパン調整)	外部分銅によるスパン調整
過負荷表示	ひょう量+9 目盛り超過時に『 <i>a - E - r</i> 』表示
使用温湿度範囲	5℃~35℃、80%RH 以下
	単1マンガン乾電池(R20)
電源	又は、単1アルカリ乾電池(LR20) 2本使用
E III	オプション:専用ACアダプター

この取扱説明書には、保証書が別に添付してあります。お手数ですが、**必要事項をご記入の上、弊社宛にFAXをお願い致します。** 

保証書がFAXされない場合、その製品の保証を しかねる場合がありますので、忘れずにFAXされ ますようお願い致します。

保証書は保証規定をよくお読みいただき、内容を 確認されてからお手元に保管してください。

万全の検査を行い品質を保証しておりますが、万一、保証期間内に不都合が発生した場合は、別紙保証規定に基づき無償で修理致します。故障と思われた場合やご不明な点がございましたら、ご購入店または、新光電子㈱の営業部またはサービス係へご連絡ください。

# 新光電子株式会社

本社·東京営業部: 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-9-11

TEL 03-3831-1051 FAX 03-3831-9659

関西営業部: 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2

TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552

名古屋営業所: 〒451-0051 愛知県名古屋市西区 則武和 3-7-6 轟ビル

TEL 052-561-1138 FAX 052-561-1158

関西事業所: 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2

TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552

ご購入店